

# ITENS FP DIESEL

| PARTNUMBER | CONDIÇÃO | DESCRIÇÃO                        | VALOR        | IPI | APLICAÇÃO   |
|------------|----------|----------------------------------|--------------|-----|---|
| PGT966D    | 1 PEÇA   | JOGO DE JUNTAS<br>COM RETENTORES | R\$ 1.218,32 | 12% | MOTOR 3306 INJ. DIRETA  |
|            | 2 PEÇAS  |                                  | R\$ 1.043,51 |     |   |
| PG3306B    | 1 PEÇA   | JOGO DE JUNTAS SEM<br>RETENTOR   | R\$ 784,88   | 12% | MOTOR 3306 INJ.INDIRETA   |
|            | 2 PEÇAS  |                                  | R\$ 649,02   |     |   |
| 2977750    | 1 PEÇA   | PISTAO S/ANEIS<br>PINO&TRAVAS    | R\$ 308,56   | 5%  | 312C/312CL/320C/320CL/320D/320DL / MOTOR<br>3066  |
|            | 12 PEÇAS |                                  | R\$ 230,12   |     |   |
| 1521390    | 1 PEÇA   | PISTAO<br>C/PINO&TRAVAS          | R\$ 324,13   | 5%  | 312BL/315BL/416C/416D/924G/ MOTOR 3054 /<br>MOTOR 3054B/ MOTOR 3056   |
|            | 12 PEÇAS |                                  | R\$ 275,00   |     |   |
| 2246638    | 1 PEÇA   | BRONZINA BIELA STD<br>PAR        | R\$ 90,47    | 12% | 120H /120K /12K/12M/135H /140K /140M/160K /<br>MOTOR 3116 / MOTOR 3126 /MOTOR 3126B                             |
|            | 12 PEÇAS |                                  | R\$ 75,80    |     |   |
| 1U8846     | 1 PEÇA   | COLA 50ML                        | R\$ 75,97    | 0%  | 120H/12H/135H/140H<br>/320B/320C/320CL/320L/325BL/416C/416D/92<br>4F/938F/950F/962G /MOTOR 3116 /MOTOR<br>3126B |
|            | 5 PEÇAS  |                                  | R\$ 52,69    |     |   |
| 1457390    | 1 PEÇA   | VALVULA ADMISSAO                 | R\$ 92,00    | 5%  | 120H/120K/12K/135H/140K/140M/160K/325CL/<br>938G/950G/950H/962G/962H/D6N/ / MOTOR<br>C7                         |
|            | 12 PEÇAS |                                  | R\$ 57,24    |     |   |
| 7C4297     | 1 PEÇA   | RETENTOR TRASEIRO<br>COM LUVA    | R\$ 164,74   | 8%  | 120G/D4E/D4ESR/D5E/D6D/D6E/D6ESR/D6G/D6<br>GSR  |
|            | 4 PEÇAS  |                                  | R\$ 128,28   |     |   |
| 6N7263     | 1 PEÇA   | JUNTA CABECOTE                   | R\$ 186,52   | 12% | 140B/D5B/120B/D6D/966R/966C/12G/MOTOR<br>3306   |
|            | 4 PEÇAS  |                                  | R\$ 159,75   |     |   |
| 9Y9895     | 1 PEÇA   | RETENTOR DIANTEIRO<br>COM LUVA   | R\$ 103,61   | 8%  | 120G/12H/140G/140H/330BL/966F/D4ESR/D5E/<br>D6E/D6ESR/D6G/D6GSR/D6R /MOTOR 3306                                 |
|            | 4 PEÇAS  |                                  | R\$ 80,67    |     |   |